

АКТ проверки
исполнения законодательства о пожарной безопасности

п. Бохан

09 апреля 2018 г.

Помощником прокурора района Хомченко А.Д., с участием заместителя директора ГБПОУИО «Боханский аграрный техникум» Ивановым А.В. проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГБПОУИО «Боханский аграрный техникум», осуществляющего деятельность по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул. Лесная, 7 (учебный корпус), п. Бохан, ул. Ограда педучилища,8 (общежитие),

В ходе проверки установлено:

Учебный корпус ГБПОУИО «Боханский аграрный техникум» осуществляет деятельность по адресу: Иркутская область, Боханский район, п.Бохан, ул. Лесная, 7. Здание 2х этажное (основная часть и пристрой).

Основная часть учебного корпуса: 3 выхода с 1 этажа (из кабинета №1 и 2 из коридора). Все выходы запираются на ключи, которые висят рядом с дверями эвакуационных выходов. Выход из кабинета № 1 не обозначен световым оповещателем «Выход». Со второго этажа: выход по основной лестнице на 1 этаж и кабинета №6. Дверь эвакуационного выхода из кабинета № 6 запирается на ключ, который висит рядом с дверью.

Пристрой в 2 этажа: выход через основной корпус и 1 эвакуационный выход из пристроя на улицу (дверь запирается на ключ). Со второго этажа выход через основную лестницу на 1 этаж. Второго эвакуационного выхода не имеется.

Выявлены нарушения:

В нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ неисправны световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов из помещений кабинета № 6 на 2 этаже, на лестничной клетке со 2 этажа, над центральным выходом из здания на 1 этаже.,.

Также в нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов из коридора между столовой и учебным корпусом, между основным корпусом и пристроеом не соответствуют нормативным требованиям.

В нарушение п. 42 над эвакуационным выходом из столовой эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

В силу п. 6.13*, 6.14* СНиП 21-01-97* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса, в том числе, Ф.4. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

В нарушение указанных требований, а также п. 25 Правил противопожарного режима в РФ со второго этажа пристроя не оборудован 2 эвакуационный выход.

В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободного открывания изнутри без использования ключа.

Здание общежития ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум» расположено по адресу: п. Бохан, ул. Ограда педучилища, 8, деревянное 2хэтажное здание.

В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима запоры на дверях эвакуационных выходов (с первого этажа через спортзал, со второго этажа через кладовую) не обеспечивают их свободного открывания изнутри без использования ключа.

В нарушение п. 42 светильники в помещении кухни, коридоре 2 этажа эксплуатируются со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

Кроме того, эксплуатируется поврежденная электророзетка в комнате № 1 общежития.

В нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ неисправен световой оповещатель «Выход» над дверями эвакуационных выходов из спортзала. Также в нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ световой оповещатель «Выход» над дверями эвакуационных выходов из со второго этажа не соответствует нормативным требованиям.

В нарушение п. 21 Правил противопожарного режима в РФ на стене второго этажа коридора имеется повреждение штукатурного слоя.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса

Ознакомлен

Хомченко -

А.Д. Хомченко

Сахьянов
Л.Н. Сахьянов